

CASTELLO SCALIGERO - VISTA AEREA (ESTRATTA DA GOOGLE EARTH)



LEGENDA MODALITA' DI VALORIZZAZIONE

- Realizzazione di camminamento in spaccato di pietra locale
- Regolarizzazione superfici con stesura spaccato in pietra locale
- Inserimento di una rampa in ferro zincato
- Valorizzazione delle murature storiche presenti
- Inserimento di parapetto che impedisce il proseguimento
- Taglio aggregati cementizi al piede dei montanti del parapetto esistente


FOTOSIMULAZIONI



P
R
I
M
A



O
P
P
O



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Taglio aggregati cementizi parapetto

Foto 6




Foto 7



Ripristino pavimentazione danneggiata

Foto 8



Messa in quota griglia di raccolta acqua



Oggetto del disegno
Manutenzione straordinaria della corte del Castello Scaligero - Documentazione fotografica e progetto con fotosimulazione
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Redazione
Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni

Tavola

02