

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15365929	Data richiesta	01/03/2019	Scadenza validità	29/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LITHOS S.R.L.
Codice fiscale	01998860272
Sede legale	SESTIERE CASTELLO, 5236 30122 VENEZIA (VE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Spettabile
Uff. Urb/Ed. Priv. Arch. Grazi Anna
Presid. Ass. Ponte Visconteo STB
Presid. Ass. Rotary Peschiera d/Garda
e p.c. Arch. Alberto Ronca

Valeggio sul Mincio VR 26 GIUGNO 2019

Lithos Srl
Castello 5236
30122 Venezia
Tel: +39 041 5208892
Fax: +39 041 5200980
info@lithosrestauri.com
info@pec.lithosrestauri.com
Reg. Imp., Cod. Fisc. e P. I.v.a.:
01998860272
Iscrizione C.C.I.A.A. di Venezia:
01998860272
R.E.A. n. 190586
Cap. soc. € 20.000,00 i.v.

Oggetto: RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER IL DISSESTO DI UNA PORZIONE DI PARAMENTO MURARIO PRESSO IL CANTIERE DENOMINATO "RIVELLINO" SITO SUL PONTE VISCONTEO A BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO VR.

Egregi Architetto Grazi e Presidenti di Associazioni
con la presente intendo relazionarle quanto emerso durante la fase delle lavorazioni presso il cantiere in oggetto.

Nonostante i dovuti rilevi e accorgimenti nell'analisi di perfezionamento del preventivo dei lavori del marzo 2017, per stimare la spesa generale complessiva, non si era potuto analizzare quello che la fitta vegetazione nascondeva al di sotto del manto radicale venutosi a formare su abbondanti porzioni di superfici della torre "Rivellino".

E' emerso infatti, dopo le iniziali lavorazioni di pulizia, che una porzione di paramento murario, eseguito in mattoni di laterizio e accostato al muro in sasso sia nelle condizioni di eminente pericolo di crollo. L'apparato radicale, che da anni aggredisce il monumento, si è inserito tra il muro costituente e questa porzione di tamponamento ad una testa, creando un'evidente distacco del paramento di laterizio.



ESNA-SOA

Società Organismo di Attestazione S.p.A.



LITHOS

Restauro e conservazione

Lithos Srl

Castello 5236

30122 Venezia

Tel: +39 041 5208892

Fax: +39 041 5200980

info@lithosrestauri.com

info@pec.lithosrestauri.com

Reg. Imp., Cod. Fisc. e P. I.v.a.:

01998860272

Iscrizione C.C.I.A.A. di Venezia:

01998860272


R.E.A. n. 190586

Cap. soc. € 20.000,00 i.v.

Ne consegue che sia evidente un intervento di consolidamento e ripristino di questa porzione di muro e che acconsenta ad un nulla osta immediato di un primo intervento di messa in sicurezza per pericolo di crollo della porzione considerata.

A tale intervento è ragionevole e necessario attribuire un aumento delle lavorazioni e pertanto della spesa complessiva. L'intervento di sicurezza (come meglio specificato nell'allegato di preventivo) pretende una serie di lavorazioni di controventatura del muro con ponteggi modulari e tubi ancorati. Oltremodo, il distacco del paramento, ne pretenderebbe il rifacimento con tecnologia costruttiva del "cuci e scuci" e necessari ammorsamenti sul muro in sasso con conci di laterizio ad inzeppatura.

Infine allo scopo di restituire continuità al tessuto murario ed in concomitanza con le lavorazioni suddette, sarebbe necessario eseguire la rimozione di una tamponatura cementizia presente sull'innesto della ringhiera metallica, seguita dal rifacimento con ciottoli e mattoni di recupero.



Con giustificato intervento, Lithos Restauri è pertanto a chiedere variante in corso d'opera all'appalto in Convenzione D.G. Comunale n 21 del 31.001.2019 per lavori di messa in sicurezza e ripristino di una porzione di muro del cantiere "Rivellino" a Borghetto in Valeggio sul Mincio.

Con osservanza

ESNA-SOA

Società Organismo di Attestazione S.p.A.



Lithos s.r.l.

Elvira Boglione

LITHOS s.r.l.

Castello 5236 - 30122 Venezia

Tel. 041.5208892 - Fax 041.5200980

info@lithosrestauri.com

R.I.C.F. e P.I. 01998860272

LITHOS

Restauro e conservazione

Srl, *Restauro e Conservazione*, Castello 5236, 30122 Venezia
T. +39,0415208892 F. +39,0415200980 info@lithosrestauri.com

Messa in sicurezza Cantiere Rivellino						26/06/2019
VOCI		LAVORAZIONI	UM	QUANTITA'	PU	TOTALE
COD.	A	RESTAURO PARAMENTI				
1		Consolidamento strutturale di arco e paramento murario in pericolo caduta mediante montaggio di ponteggio su entrambi i lati del muro per sorreggere le porzioni in fase di distacco: messa in spinta dell'arco con puntelli ancorati sul ponteggio; inserimento di centina lignea per allineare l'arco in pietra: rimozione di tutto il paramento murario presente all'interno della tamponatura:ricostruzione del paramento murario con i mattoni rimossi e malta a base di calce:inserimento di alcuni mattoni messi di testa.	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		Smontaggio di tamponatura cementizia in corrispondenza della ringhiera in ferro e rifacimento della tessitura muraria con ciottoli e mattoni di recupero	a corpo	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale:						3.500,00

LITHOS
Restauro e conservazione

Lithos srl
Castello 5236, 30122 Venezia
tel 041 5208892 fax 041 5200980
File: 2019_06_18 Intervento messa in sicurezza Rivellino